

NILROY

HANDMADE IN DENMARK



MURUM

MÅL (B x H x D)

- Standardmål 79x12x0,2 cm
- Kan i visse tilfælde laves på tilpassede mål, kontakt for tilbud

MATERIALER

- Rustfrit stål
- Lakeret stål efter internationale farveskalaer, RAL eller NCS. (tilkøb)
- Kobber, messing, bruneret messing el.lign. (tilkøb)

MOTOR

- Ekstern motor, frit valg mellem til tag, indvendig i hus eller udvendig på væg

MOTORSTYRING

- Trinløs regulering vha. drejeknap monteret i stikkontakt i ramme

FILTER

- 2 stk. fedtfiltere i aluminium og rustfrit stål, 36x10 cm

AFTRÆK

- Direkte bagud til udvendig vægmotor
- Mod tag til tagmotor
- Mod loft/gulv via rør eller kanal, gemt i væg, til motor placeret indvendigt i hus (eks. kælder, skunk, loft, skab)

PRIS (standard løsning - Rustfrit stål)

22.500 DKK inkl. valgfri motor

Tillæg: (ift. standardløsning)

- Lakering + 875 DKK
- Messing +2.200 DKK
- Kobber +2.200 DKK
- Bruneret messing +2.750 DKK
- Ved tilpassede mål; gives tilbud på den enkelte opgave

Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms, ekskl. fragt

Ovenstående priser er gældende t.o.m. 30.11.2024

OBS: MURUM er til indmuring i hulmur eller indbygning i væg


Alle NILROY-produkter fremstilles på egen fabrik i Danmark. Vi har 1-styks produktion, som gør at hver emhætte kan tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov, herunder mål, materialer, farver samt konstruktionsmæssige udfordringer i boligen.

NILROY

HANDMADE IN DENMARK


UDVENDIG VÆGMONTERET MOTOR

(Nedadgående luftstrøm)




INDVENDIG LOFTMONTERET MOTOR

(Opadgående luftstrøm)




FILTERINDSATS TIL ALLE VÆGTYPER



Kort filterindsats

Vægtykkelse fra
22 til 48 mm.

Eksempelvis til
montering i gipsvæg.



Lang filterindsats

Vægtykkelse fra
95 til 125 mm.

Eksempelvis til
montering i murstensvæg.

Alle NILROY-produkter fremstilles på egen fabrik i Danmark. Vi har 1-styks produktion, som gør at hver emhætte kan tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov, herunder mål, materialer, farver samt konstruktionsmæssige udfordringer i boligen.